



Zugelassene Abfälle zur Verbrennung (Positivkatalog) **eew**

Stand: 26. Juni 2025

Kennnummer: H04000170

Abfallschlüssel nach AVV	Abfallbezeichnung nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)	Hinweise
02 01 06	tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt	A
02 03 04	für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe	A
03 03 01	Rinden- und Holzabfälle	A
09 01 08	Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten	A
15 01 01	Verpackungen aus Papier und Pappe	A
15 01 02	Verpackungen aus Kunststoff	A
15 01 03	Verpackungen aus Holz	A
15 01 05	Verbundverpackungen	A
15 01 06	gemischte Verpackungen	A ³
15 01 09	Verpackungen aus Textilien	A
15 02 03	Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen	A
18 01 04	Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)	A ²
18 02 03	Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen werden	A ²
19 02 10	brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen	A
19 08 01	Sieb- und Rechenrückstände	A
19 12 07	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt	A
19 12 08	Textilien	A
19 12 12	sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen	A
20 01 01	Papier und Pappe	A ³
20 01 10	Bekleidung	A
20 01 11	Textilien	A ³
20 01 28	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen	A
20 01 32	Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen	A
20 01 38	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt	A ³
20 01 39	Kunststoffe	A ³
20 03 01	gemischte Siedlungsabfälle	A ^{2 3}
20 03 02	Marktabfälle	A
20 03 07	Sperrmüll	A
20 03 99	Siedlungsabfälle a. n. g.	A

- A siehe Annahmebedingungen für Abfall
 2 siehe Infoblatt Radioaktivitätserkennung
 3 Gewerbeabfallverordnung beachten